

【本館改修 10 カ年計画の 5 年目（2022）】

2022 年度工事①「本館北棟塔屋部壁漏水修繕工事」



・北棟塔屋の外壁及びスチールサッシ窓からの漏水が広範囲に発生し、建物構造体にも影響を及ぼしかねない状況となっていたため、阪神間の国登録有形文化財建造物を対象に建物調査を実施している「NPO 法人阪神文化財建造物研究会」からも最も急を要する修繕箇所との指摘を受け、修繕工事を実施しました。

（工期・工事金額及び請負工事業者）

2022.7～2022.8 1,683 千円 風早工務店



施工前




施工後（窓改修、塗装改修他）

2022 年度工事②「本館北東外壁クラック補修工事」

・本館北東部に大きな壁面剥離が見られ、安全上早急な処置が必要であったので補修工事を実施しました。

(工期・工事金額及び請負工事業者)

2022.7～2022.8 594 千円 風早工務店



2022 年度工事③「本館～高校渡り廊下屋上防水補修工事」

- ・屋上防水シート内に雨水が漏水して本館 2 階南東部及び渡り廊下への雨漏りが発生していたので、補修工事を実施しました。

(工期・工事金額及び請負工事業者)

2022.7～2022.8 979 千円 風早工務店



その他工事

- ・本館北東角屋上格子扉取付工事（手摺破損の安全対策） 2022.7～8 月 129 千円
風早工務店

※2022 年度 計 3,385 千円